

**Kokousaika** Torstai 31.7.2025 klo 16.00–19.30

<b>Kokouspaikka</b>	klo 16.00–16.40	Sysmän kirkkomaa
	klo 16.55–17.30	Otamon hautausmaa
	klo 17.50–18.30	Nuoramoisten hautausmaa
	klo 18.55–19.30	Hartolan hautausmaa

**Kirkkoneuvoston jäsenet:**

Jeremias Sankari, kirkkoherra, puheenjohtaja

Veikko Kyllönen, varapuheenjohtaja

Jarmo Heinonen

paikalla klo 16.00–18.30

~~Maarit Hildén~~, este

Eeva-Liisa Kirves

~~Jere Porvari~~, poissa

Pirkko Rantahakala

paikalla klo 16.00–17.30

~~Riitta Saarikangas~~, este

~~Sanna Valjakka~~, este

Maritta Virtanen

Reijo Lång, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Minna Veistilä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja paikalla klo 16.00–17.30

**Muut**

Tarja Uustalo, talouspäällikkö, sihteeri

Jukka Lehtinen, Greensail Oy

paikalla klo 16.00–17.30

Riikka Palvaila, Greensail Oy

paikalla klo 16.00–16.40

Juha Saavalainen

paikalla klo 17.50–18.30

**Katselmuksessa todettiin seuraavaa:**

- Hautausmaiden yleisilme on kesällä 2025 ollut siisti ja hyvin hoidettu
- Hautausmaiden ohjesääntöjä ja hautausmaiden käyttösuunnitelmia on noudatettu.
- Yksittäisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesääntöjen mukaisesti ja hautakirjanpito on yhtäpitävä suoritettujen toimenpiteiden kanssa.
- Seurakunnan hoidossa olevia hautoja on hoidettu sopimusten mukaisesti.

**Sysmän kirkkomaa**

- Sankarihautausmaan kunnostamisen suunnittelu on käynnissä paikallisten järjestöjen kanssa.
- Todettiin, että avoimelle hautausmaan osalle (vanha kirkkomaa ja laajennettu kirkkomaa) olisi hyvä istuttaa pari pienikokoisena pysyvää puuta.
- Muualle haudattujen muistomerkin ja Lapselle, jota emme saaneet -muistomerkin alueen kivet pitää oikaista. Muistomerkkien edessä olevat kumilaatat otetaan pois ja tilalle laitetaan tasaiset kivet esim. kynttilöitä varten.

### Otamon hautausmaa

- Otamontien suuntaisen aidan putket ovat taipuneet ja maalipinta kulunut. Tähän pitää löytää ratkaisu yleisilmeen parantamiseksi.
- Puita on poistettu keväällä 2024, mutta leimattuja puita on vielä kaatamatta. Jatketaan harventamista vielä myöhemmin ja istutetaan tilalle uusia puita.
- Kappelin oikealla puolella, huoltorakennuksen kohdalta lähtevä käytävä on keväisin pehmeä ja huonossa kunnossa isolta kuuselta ja käytävän mutkasta eteenpäin aina biojäteasemalle asti. Käytävä pitäisi kaivaa auki, poistaa maa ja laittaa uusi suodatinkangas ja pinta. Tähän ulkopuolinen tekijä.
- Punaisten muistomerkin kohdevalo on liian järeä. Tilalle joko pienempi kohdevalo tai muistomerkin kohdalla olevaan valopylvääseen muistomerkillä suunnattu kohdevalo. Järeän kohdevalon voi siirtää valaisemaan esim. jotain puuta, mikäli se on mahdollista.
- Osastolla 9 olevat orapihlaja-aita leikataan matalaksi
- Osastolla 9 oleva unkarinsyreeni poistetaan

### Nuoramoisten hautausmaa

- Hautausmaan portin maalaus on tarpeen.
- Uusi kompostikäymälä on rakennettu, mutta kulkuväylää tulee parantaa esteettömämmäksi

### Hartolan hautausmaa

- Hautausmaan laajennusosan hautarivien määrittäminen ja alueen valaistus tekemättä, muuten käyttövalmis
- Sirottelualueen valaistus edelleen avoin
- Jäteastioiden seinämät vaativat kunnostusta

Tarja Uustalo  
sihteeri